

SteadFast

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Подставка для зернодробилок «Стенд-1».


Подставка для зернодробилок «Стенд-1» выполнена из металла. Подставка предназначена для крепления на неё зернодробилки (рис. 1). Зернодробилка в комплект не входит.

Рис. 1. Пример установки зернодробилки на подставку.



Верхнее основание подставки имеет монтажные отверстия для крепления зернодробилки (рис. 2). Крепеж в комплект не входит.

Рис. 2. Верхнее основание



Ножки имеют отверстия в нижней части для возможности крепления подставки к твердому полу (рис. 3). Крепеж в комплект не входит.

Рис. 3. Нижняя часть ножки



Размеры подставки в собранном состоянии:

Габариты верхнего основания: 320x170 мм.

Габариты нижнего основания: 480x220 мм.

Высота: 440 мм.

Рис. 4. Устройство подставки «Стенд-1».



Таблица 1. Комплектация подставки «Стенд-1».

№ на рис. 4	Деталь	Количество, шт.
1	Верхнее основание	1
2	Ножки	4
3	Стяжка короткая	2
4	Стяжка длинная	2
	Крепеж:	
	- Болты М8х20, шт.	8
	- Гайки М8, шт.	8
	- Шайбы М8, шт.	8

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «СТИН+», 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2, на предприятии: Нингбо Бай Хайг Импорт и Экспорт Экспресс Ко, Лтд, Адрес: КОМНАТА 705, НОМЕР 555, ЮЖНАЯ ДОРОГА ТЯНЬТУН, УЛИЦА ШУНАНЬ, РАЙОН ИНЬЧЖОУ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

EAC